ਦਫਤਰ: ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ, ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ:ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਫਗਵਾੜਾ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ.

> ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸੁਆਮੀ ਸੰਤ ਦਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਪੀ.ਓ. ਚਾਚੋਕੀ, ਫਗਵਾੜਾ।

ਨੰਬਰ। 06 ਮਿਤੀ। 08 05 2023

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ-ਸਾਲ 2023-2024

ਹਵਾਲਾ:- ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ SSDJS/Phg/6380 ਮਿਤੀ/ 25.03.2023

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 24.04.2023 ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਕੂਲ/ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲ 2023-24 (ਅਪਟੂ 31.03.2024) ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

- ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ/ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਪਾਸੇਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- 2. ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾ, ਨੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫੈਰੀ ਤੇਰ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- 4. ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

President Shaute neue
Swami Sant Dass Public School
Udasin-Ashram, Urban Estate, Phagwara

ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ,ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ:, ਭ ਤੇ ਮੁ ਸ਼ਾਖ਼ਾ, ਫਗਵਾੜਾ।

Swami Sant Dass Public School (Senior Secondary)

Udaseen-Ashram, Urban Estate, Phagwara

D/Constn./NOC Building

PART-II

TO BE FILLED BY THE S.D.E.

- I have visited Swami Sand Dols Public School of Usben Filete , Phagwara a) the above mentioned school on dated .a......and have visually inspected it and find it fit for normal use as School buildings.
- b) In case any addition/alteration or expansion and modifications to this buildings is to be carried out, the same be carried out under the supervision of the technically qualified. Engineer and this certificate may again be obtained after the completion from the under signed.
- c) In case the building is effected by flood or if the settlement of walls/foundation or sagginess of roofs etc. immediate inspection of the building be arranged to check the stability and safety of the building.

d) This building can be safely occupied for normal use.

grapes normal Condition only)

(Indicate year up to which it can be used)

Sub Divisional Engineer,

4 pto 31 03 2024

PWD B&R Br Phagwara.

Je

3 houtenaire President

Swami Sant Dass Public School

Udasin-Ashram, Urban Estate, Phagwara

Swami Sant Dass Public School

(Senior Secondary) Udaseen-Ashram, Urban Estate,

Phagwara